



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»**

**ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА**

АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»

ФИЛИАЛ ПО ПРИМОРЬЕ

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, тел/факс (42337) 4-91-13, E-mail: artem@primcti.ru

№ 1
от 21.01.2019г.

СПРАВКА

Дана: Администрации Надеждинского
муниципального района
в том, что по данным Центра технической
инвентаризации и кадастровых работ Дальневосточного
филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Приморскому краю
домовладение № 18 по ул. Индустриальная,
п.Тавричанка, Надеждинского района Приморского
края,
год постройки – 1958г. по состоянию на 23.01.2019г.
имеет следующее техническое состояние:

1. Фундамент: бутовый ленточный. Износ – 65%.
Имеет: искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков.
Требуется: полная замена фундамента.
2. Стены: шлакоблочные. Износ – 65%.
Имеют: разрушение и расслоение кладки.
Требуется: усиление простенков и перекладка отдельных участков.
3. Перекрытие: деревянное. Износ – 65%.
Имеет: заметный прогиб, трещины.
Требуется: полная замена покрытия.
4. Крыша: шиферная. Износ – 65%.
Имеет: массовые протечки в кровле.
Требуется: полная замена кровли.
5. Полы: дощатые. Износ – 70%.
Имеют: прогибы и просадки.
Требуется: перестилка полов.

Общий процент износа – 66% (шестьдесят шесть).

Техническое состояние – ветхое.

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а ненесущих - весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены конструктивного элемента.

Начальник производственного участка
по Артемовскому городскому округу
отделения в г. Владивосток




М. И. Сидорова