



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА
АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»
ФИЛИАЛ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ**

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, тел/факс (42337) 4-91-13, E-mail: artem@primcti.ru

№ 14
от 13 мая 2019г.

СПРАВКА

Дана: Администрации Надеждинского
муниципального района
в том, что по данным Центра технической
инвентаризации и кадастровых работ Дальневосточного
филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Приморскому краю
домовладение № 30, по ул. Гастрономная, п. Тавричанка,
Надеждинского района Приморского края,
год постройки – 1950г. по состоянию на 10.04.2019г.
имеет следующее техническое состояние:

1. Фундамент: бутовый ленточный. Износ – 65%.
Имеет: искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков.
Требуется: полная замена фундамента.
2. Стены: деревянные. Износ – 65%.
Имеют: венцы сильно повреждены и загнили
Требуется: полная переборка стен.
3. Перекрытие: деревянное. Износ – 65%.
Имеет: заметный прогиб, трещины.
Требуется: полная замена покрытия.
4. Крыша: шиферная. Износ – 65%.
Имеет: массовые протечки в кровле.
Требуется: полная замена кровли.
5. Полы: дощатые. Износ – 65%.
Имеют: прогибы и просадки.
Требуется: перестилка полов.

Общий процент износа – 65% (шестьдесят пять).

Техническое состояние — ветхое.

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а ненесущих — весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены конструктивного элемента.

Начальник производственного участка
по Артемовскому городскому округу
отделения в г. Владивосток



M.I. Sidорова

М.И. Сидорова